



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1568

FECHA 2021-07-29 11:47:27

DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---------|------------|---------|--------------------|
| Marca | CHEVROLET | Modelo | FRR |
| Clase | Particular | Version | camion |
| Año Fab | 2014 | Placa | GSM8475 |
| Motor | 4HK119529 | Chasis | JALFRR90LE70000379 |
| Color | BLANCO | | |

DETALLE

| Parte / Pieza | Cant. | ¿Tiene? | Observación | Parte / Pieza | Cant. | ¿Tiene? | Observación |
|------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------------|
| Guardachoque del. | 1 | Si | | Halogenos | 1 | Si | |
| Rejillas | 1 | Si | | Placa Delantera | 1 | Si | |
| Faros delanteros | 1 | Si | | Direccionales | 1 | Si | |
| Mascarilla | 1 | Si | | Emblema | 1 | Si | |
| Tapa Radiador | 1 | Si | | Tapa reserv. radiador | 1 | Si | |
| Tapa aceite | 1 | Si | | Balloneta | 1 | Si | |
| Bateria | 1 | Si | | Pito | 1 | Si | |
| Sensor MAF. | 0 | NA | | Sensor IAC. | 0 | NA | |
| Bomba Inyección DIES. | 1 | Si | | Flauta Inyectores | 1 | Si | |
| Inyectores | 1 | Si | | Carburador | 0 | NA | |
| Depurador | 1 | Si | | Distribuidor | 0 | NA | |
| Bobina | 0 | NA | | Cables bujías | 0 | NA | |
| Motor Arranque | 1 | Si | | Alternador | 1 | Si | |
| Tapa Fusibles | 1 | Si | | Fusiblera | 1 | Si | |
| Cerebro | 0 | No | modulo | Motor plumas | 1 | Si | |
| Plumas | 1 | Si | | Antena | 1 | Si | |
| Chapa Capot | 1 | Si | | Capot | 1 | Si | |
| Zapitos capot | 1 | Si | | Retrovisor LH | 1 | Si | |
| Manija puerta del. LH | 1 | Si | | Lamevidrio del. LH | 1 | Si | |
| Manija puerta post. Lh | 0 | NA | | Lamevidrio post. LH | 0 | NA | |
| Tapacubos LH | 0 | No | | Llantas LH. | 1 | Si | |
| Tapa combustible | 1 | Si | | Emblemas posteriores | 0 | No | |
| Guardachoque posterior | 0 | No | | Placa posterior | 1 | Si | |
| Faros posteriores | 1 | Si | | Alerón | 0 | No | |
| Llanta emergencia | 1 | Si | | Gata | 0 | No | |
| Herramientas | 0 | No | | Llave ruedas | 0 | No | |
| Triangulos | 0 | No | | Botiquin | 0 | No | |
| Extintor | 0 | No | | Otros | 0 | No | |
| Manija post. RH | 0 | NA | | Lamevidrio Post. RH | 0 | NA | |
| Manija del. RH | 1 | Si | | Lamevidrio del. RH | 1 | Si | |
| Retrovisor RH. | 1 | Si | | Tapacubos RH. | 0 | No | |
| Llantas RH. | 1 | Si | | Asientos | 1 | Si | |
| Cabeceras | 1 | Si | | Cinturones | 1 | Si | |
| Moquetas | 0 | No | | Tapicerias puertas | 1 | Si | |
| Palanca | 1 | Si | | Bola Palanca | 1 | Si | |
| Tablero | 1 | Si | | Tablero instrumentos | 1 | Si | |
| Volante | 1 | Si | | Air Bags | 0 | No | |
| Consola central | 0 | No | rota | Perillas consola | 1 | Si | |
| Radio | 0 | No | | Mascarilla | 0 | No | |
| Encendedor cigarrillos | 0 | No | | Gaveta | 1 | Si | |
| Mandos Vidrios electr. | 0 | No | | Retrovisor interno | 1 | Si | |
| Llaves | 1 | Si | | Control alarma | 0 | No | |
| Amplificador | 0 | No | | Bajo | 0 | No | |
| Parlantes | 1 | Si | | Parrilla | 0 | No | |
| Barra Tiro | 0 | No | | Aros | 1 | Si | |

OBSERVACIONES

Camion con choque frontal y volcamiento afectacion en estructura

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Santiago Garcia