



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1601

FECHA 2021-08-11 18:33:23

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	CHEVROLET	Modelo	SPARK
Clase	Particular	Version	1,OL STD
Año Fab	2009	Placa	GRR0769
Motor	B10S1199948KC2	Chasis	KL1MM61019C634377
Color	BLANCO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	Si		Halogenos	0	No	
Rejillas	1	Si		Placa Delantera	1	Si	
Faros delanteros	1	Si		Direccionales	1	Si	
Mascarilla	1	Si		Emblema	1	Si	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	1	Si		Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	0	NA		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	1	Si		Cables bujías	1	Si	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si		Antena	0	No	
Chapa Capot	1	Si		Capot	1	Si	
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si	roto	Lamevidrio post. LH	1	Si	roto
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	0	No	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	0	No	
Guardachoque posterior	1	Si	roto	Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	0	No	aplastado	Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	1	Si	
Herramientas	1	Si		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	1	Si		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	1	Si		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	0	NA	
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	1	Si		Mascarilla	0	No	
Encendedor cigarrillos	0	No		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	0	NA		Retrovisor interno	1	Si	
Llaves	1	Si		Control alarma	0	No	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	1roto

OBSERVACIONES

VEHICULO CON FUERTE IMPACTO POSTERIOR, DAÑOS EN SU ESTRUCTURA (COMPACTO CON DESVIO), FACHADA POSTERIOR DEFORMADA, PISO DEFORMADO LATERALES POSTERIORES IZQUIERDO Y DERECHO AFECTADOS, Y MAS POR CONFIRMAR.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla