

Guayaquil, 25 de agosto de 2017.

INFORME DE INSPECCIÓN

Asegurado: LOZA CARBAJO KANDY VANESSA

Vehículo: CHEVROLET SAIL AC 1.4 4P 4X2 TM

Placa: GSP8691

Año: 2016

Chasis: 8LAUY5271G0375895

Motor: LCU 150350357

Color: ROJO

Lugar de la inspección: INDUAUTO. GUAYAQUIL, CEIBOS, AV. DEL BOMBERO.

Solicitud del ajuste: 23 DE AGOSTO DE 2017

Ajuste solicitado por: FABRICIO HERRERA

Analista de siniestros: NATHALI ESPINEL

Fecha de inicio: 24 DE AGOSTO DE 2017

Fecha de finalización: 24 DE AGOSTO DE 2017

CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE

Según se indica en el aviso de siniestro, el vehículo circulaba por la vía Durán – Tambo, a unos 500 metros de la entrada a El Recreo, cuando de repente una camioneta color concho de vino la rebasa poniéndose en el mismo sentido de su carril, a lo que le topa la parte delantera y hace desviar el vehículo contra el parterre central, lo que hizo que la conductora se asuste y pierda pista chocándose contra un árbol y posteriormente volcándose.

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

Realizada la inspección física y visual del vehículo, se observa un fuerte daño en la parte superior de la estructura, además de daños en la parte frontal, lateral derecho y zona baja del auto. De esta manera resultaron averiados varios componentes y sistemas del vehículo, los mismos que detallamos a continuación.

- **Latonería**, presenta daños en un 60% de la estructura (guardachoque delantero, capot, laterales lh y rh, refuerzos de parantes, pasaruedas delanteros, compactos delanteros, puertas lh, puertas rh, guardafangos, techo, entre otros).
- **Sistema de suspensión**, daños en un 60% (amortiguadores delanteros, mesas de suspensión delanteras, puente de suspensión delantero, manguetas, entre otros).
- **Sistema de dirección**, daños en un 40%, (terminales, articulaciones, cañerías de dirección hidráulica, cremallera por verificar).
- **Sistema de transmisión**, daños en un 40% (bases de caja de cambios, eje delantero rh, caja de cambios por verificar, entre otros).
- **Sistema de refrigeración**, daños en un 70% (condensador, compresor, cañerías de a/c).
- **Sistema de enfriamiento**, daños en un 60% (radiador, mangueras de radiador, electroventilador).
- **Sistema de frenos**, daños en un 20%, (cañerías y mangueras de frenos).
- **Sistema de airbags**, daños en un 100%, (bolsas de aire conductor y pasajero, sensores de impacto, módulo de airbag, entre otros).
- **Sistema de escape**, daños en un 30%, (primer tramo de escape).
- **Sistema de admisión**, daños en un 30% (resonador, depurador, ductos)
- **Sistema eléctrico**, daños en un 50%, (arnés de motor, arnés de ECU, faros delanteros, ECU).
- **Vidrios**, daños en un 100%, (parabrisas delantero, vidrios de puertas lh y rh, ventoleras lh y rh, parabrisas posterior).
- **Motor**, daños en un 60% (bases de motor, componentes internos del motor).
- **Interior del vehículo**, daños en: tapizados, asientos, tablero de instrumentos, alfombras, entre otros.

OBSERVACIONES

- El taller no ha emitido una proforma de reparación, enviaron una carta de pérdida total.
- El valor de la reparación superaría el 70% del valor comercial del bien asegurado.

- En el vehículo no se encuentra: las perillas del control de a/c, radio, cabeceras de asientos delanteros, encendedor de cigarrillos, gata, llave de ruedas, llanta de emergencia, herramientas, batería, tapa depósito de radiador.

RECOMENDACIONES

- Debido el estado y condiciones del vehículo, no recomendamos viable la reparación del mismo, por lo que recomendamos tratar el caso como una pérdida total constructiva.

SALVAMENTO

El vehículo siniestrado.

Atentamente;

Fernando Aguirre Sotomayor.
Inspector de Siniestros Chubb Seguros, Ecuador.

Guayaquil, Agosto 21 del 2017

Señores
Chevyseguro
Atte. Srta. Nathali Espinel
Ciudad.

A continuación detallo de las características del vehículo que se encuentra en nuestra Compañía.

Nombre: Loza Carabajo Kandy Vanessa

Modelo: Sail

Placa: GSP-8691

Chasis: 8LAUY5271G0375895


Color: rojo

Debido a la magnitud de los daños del vehículo y tomando en cuenta que están afectadas las partes frontal tanto suspensión, sistema de A/C, dirección, cableado eléctrico, tablero de instrumentos, compactos de los Air Bag, los laterales RH y LH, aros y llantas, tapizados, techos más la falta de accesorios por motivo de robo y más daños por confirmar en el motor. Se estima que el costo de reparación supera a los \$ 22.000 aproximadamente, sin considerar los daños posibles y ocultos, razón por la cual ponemos a consideración la **PÉRDIDA TOTAL TECNICA** del vehículo.

REPUESTOS MECANICOS Y LATONERIA \$ 15.000
MANO DE OBRA \$ 7.000

Por lo antes aquí expresado y en espera de sus comentarios me suscribo

Atentamente,


Ing. Fabian Pinzon
Jefe de taller Enderezada y Pintura
INDUAUTO S.A


FERNANDO ALVAREZ

24/08/17 14:00

REVISADO.

VEHICULO PERDIDA TOTAL.

Matriz:
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 4.5
Teléfono: 04-2202600

Agencia Garzota:
Av. Guillermo Pareja Rolando Mz 94
Teléfono: 04-2627350

Agencia Ceibos:
Av. Del Bombero Km. 6
Teléfono: 04-3718600

Agencia Milagro:
Km 4.5 vía Panamericana
Teléfono: 04-3712795