



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1626

FECHA 2021-08-25 13:31:22

DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---------|--------------|---------|-------------------|
| Marca | CHEVROLET | Modelo | SAIL |
| Clase | Particular | Version | TM 1.4 4P 4X2 AC |
| Año Fab | 2016 | Placa | PCS4842 |
| Motor | LCU152510196 | Chasis | 8LAUY5275G0386298 |
| Color | BLANCO | | |

DETALLE

| Parte / Pieza | Cant. | ¿Tiene? | Observación | Parte / Pieza | Cant. | ¿Tiene? | Observación |
|------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------------|
| Guardachoque del. | 1 | | | Halogenos | 1 | | |
| Rejillas | 1 | | | Placa Delantera | 1 | | |
| Faros delanteros | 1 | | | Direccionales | 1 | | |
| Mascarilla | 1 | | | Emblema | 1 | | |
| Tapa Radiador | 1 | | | Tapa reserv. radiador | 1 | | |
| Tapa aceite | 1 | | | Balloneta | 1 | | |
| Bateria | 1 | | | Pito | 1 | | |
| Sensor MAF. | 1 | | | Sensor IAC. | 1 | | |
| Bomba Inyección DIES. | 1 | | | Flauta Inyectores | 1 | | |
| Inyectores | 1 | | | Carburador | 1 | | |
| Depurador | 1 | | | Distribuidor | 1 | | |
| Bobina | 1 | | | Cables bujías | 1 | | |
| Motor Arranque | 1 | | | Alternador | 1 | | |
| Tapa Fusibles | 1 | | | Fusiblera | 1 | | |
| Cerebro | 1 | | | Motor plumas | 1 | | |
| Plumas | 1 | | | Antena | 1 | | |
| Chapa Capot | 1 | | | Capot | 1 | | |
| Zapitos capot | 1 | | | Retrovisor LH | 1 | | |
| Manija puerta del. LH | 1 | | | Lamevidrio del. LH | 1 | | |
| Manija puerta post. Lh | 1 | | | Lamevidrio post. LH | 1 | | |
| Tapacubos LH | 1 | | | Llantas LH. | 1 | | |
| Tapa combustible | 1 | | | Emblemas posteriores | 1 | | |
| Guardachoque posterior | 1 | | | Placa posterior | 1 | | |
| Faros posteriores | 1 | | | Alerón | 1 | | |
| Llanta emergencia | 1 | | | Gata | 1 | | |
| Herramientas | 1 | | | Llave ruedas | 1 | | |
| Triangulos | 1 | | | Botiquin | 1 | | |
| Extintor | 1 | | | Otros | 1 | | |
| Manija post. RH | 1 | | | Lamevidrio Post. RH | 1 | | |
| Manija del. RH | 1 | | | Lamevidrio del. RH | 1 | | |
| Retrovisor RH. | 1 | | | Tapacubos RH. | 1 | | |
| Llantas RH. | 1 | | | Asientos | 1 | | |
| Cabeceras | 1 | | | Cinturones | 1 | | |
| Moquetas | 1 | | | Tapicerias puertas | 1 | | |
| Palanca | 1 | | | Bola Palanca | 1 | | |
| Tablero | 1 | | | Tablero instrumentos | 1 | | |
| Volante | 1 | | | Air Bags | 1 | | |
| Consola central | 1 | | | Perillas consola | 1 | | |
| Radio | 1 | | | Mascarilla | 1 | | |
| Encendedor cigarrillos | 1 | | | Gaveta | 1 | | |
| Mandos Vidrios electr. | 1 | | | Retrovisor interno | 1 | | |
| Llaves | 1 | | | Control alarma | 1 | | |
| Amplificador | 1 | | | Bajo | 1 | | |
| Parlantes | 1 | | | Parrilla | 1 | | |
| Barra Tiro | 1 | | | Aros | 1 | | |

OBSERVACIONES

VEHICULO CON GOLPE FRONTAL MAYOR AFETACION EN SU LADO DERECHO PRESENTA DAÑOS EN SU PARTE BAJA , SISTEMA DE AIRBAGS REVENTADOS

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Santiago Garcia