

ORDEN DE RETIRO NO. 1692

FECHA 2022-04-25 14:41:43

Por medio del presente, se autoriza a OFFERSCHOCADOS CIA. LTDA. para que proceda con el RETIRO del vehículo descrito en la referencia.

REFERENCIA DEL VEHÍCULO

Marca	TOYOTA	Modelo	Fortuner
Clase	Particular	Versión	AWT FORTUNER TM
Año Fab	2010	Placa	PBK5512
Motor	2TR6815718	Chasis	MR1YX59G2A3013101
Color	PLATEADO		

DATOS DEL TALLER

Taller	BAVARIAN
Ciudad	Quito
Dirección:	Av. 6 de Diciembre N44-120 y Río Coca
Teléfonos:	2464730
Encargado:	ANDRES SERRANO
Email:	servicio@bavarianauto.com.ec

Atentamente

PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES