



# AVALÚO OFFERSCHOCADOS NO. 1775

FECHA 2022-04-25 14:38:24


SEÑOR: LIBERTY

<b>ASEGURADO:</b>	ZAIDA SALOME REVELO ARMAS	<b>AFECTADO:</b>	Daños Propios (DP)
<b>POLIZA:</b>		<b>VALOR ASEGURADO:</b>	\$ 0.00
<b>RECLAMO:</b>	44441		

## DESCRIPCION DEL VEHÍCULO

<b>Marca</b>	CHEVROLET	<b>Modelo</b>	GRAND VITARA
<b>Clase</b>	Particular	<b>Version</b>	2.0L 5P DLX TM 4X2
<b>Año Fab</b>	2015	<b>Placa</b>	PCL7872
<b>Motor</b>	J20A818019	<b>Chasis</b>	8LDCSV361F0272240
<b>Color</b>	DORADO	<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Último Pago Matrícula</b>	2021-03-30		
<b>Corpaire</b>		<b>Valor Matrícula</b>	\$ 0.00

## VALORACIÓN

<b>Se Avalúa En:</b>	Por fotografías <input type="checkbox"/> Físico <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Foto:</b>
<b>Taller:</b>	Globalauto	
<b>Tipo De Siniestro:</b>	ROBO PARCIAL	
<b>Porcentaje De Daños:</b>	75 %	
<b>Precio Comercial:</b>	\$ 13,500.00	
<b>Valor De La Pérdida:</b>	\$ 0.00	
<b>Base De Subasta:</b>	\$ 6,500.00	

## DETALLE DE DAÑOS

VEHICULO PRESENTA ROBO DE PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, CON AFECTACION SEVERA EN CABLEADO PRINCIPAL Y SECUNDARIO, ADICIONALMENTE PRESENTA ROBO DE PARTES DEL SISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE Y ENCENDIDO DE MOTOR. DEPURADOR Y SENSORES SUBSTRAIDOS

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES