



# AVALÚO OFFERSCHOCADOS NO. 2183

FECHA 2022-10-20 15:22:15

SEÑOR: AIG METROPOLITANA

|                   |  |                         |                    |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------|
| <b>ASEGURADO:</b> | EXPLOTACION MINERA<br>BOSQUE DE ORO<br>BOSOROMIN S A | <b>AFECTADO:</b>        | Daños Propios (DP) |
| <b>POLIZA:</b>    |  | <b>VALOR ASEGURADO:</b> | \$ 0.00            |
| <b>RECLAMO:</b>   | 46673  |                         |                    |

## DESCRIPCION DEL VEHÍCULO

|                              |             |                        |                         |
|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Marca</b>                 | SUZUKI      | <b>Modelo</b>          | SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM |
| <b>Clase</b>                 | Particular  | <b>Version</b>         | SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM |
| <b>Año Fab</b>               | 2019        | <b>Placa</b>           | PDC9862                 |
| <b>Motor</b>                 | M16A2233702 | <b>Chasis</b>          | TSMYA2253KM583512       |
| <b>Color</b>                 | ROJO        | <b>Multas</b>          | \$ 0.00                 |
| <b>Último Pago Matrícula</b> |             | <b>Valor Matrícula</b> | \$ 0.00                 |
| <b>Corpaire</b>              |             |                        |                         |

## VALORACIÓN

|                             |   |              |   |
|-----------------------------|---|--------------|---|
| <b>Se Avalúa En:</b>        | Por fotografías <input type="checkbox"/> Físico <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Foto:</b> |  |
| <b>Taller:</b>              | AUTOLIDER   |              |   |
| <b>Tipo De Siniestro:</b>   | PERDIDA TOTAL POR CHOQUE  |              |   |
| <b>Porcentaje De Daños:</b> | 80 %  |              |   |
| <b>Precio Comercial:</b>    | \$ 16,500.00  |              |   |
| <b>Valor De La Pérdida:</b> | \$ 9,000.00   |              |   |
| <b>Base De Subasta:</b>     | \$ 8,000.00   |              |   |

## DETALLE DE DAÑOS

VEHICULO SUFRE IMPACTO FORNTAL AFECTACIONES EN SU GUARDACHOQUE , RADIADOR , COMPACTOS, ENTRE OTROS POR VERIFICAR

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Santiago Garcia