



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1539

FECHA 2021-06-01 14:04:14

DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---------|------------|---------|-------------------|
| Marca | KIA | Modelo | Rio |
| Clase | Particular | Version | RIO 1.4L LX 4P |
| Año Fab | 2020 | Placa | GTG7172 |
| Motor | | Chasis | 3KPA351AALE267104 |
| Color | | | |

DETALLE

| Parte / Pieza | Cant. | ¿Tiene? | Observación | Parte / Pieza | Cant. | ¿Tiene? | Observación |
|------------------------|-------|---------|-------------|-----------------------|-------|---------|-------------|
| Guardachoque del. | 0 | No | | Halogenos | 0 | No | |
| Rejillas | 1 | Si | | Placa Delantera | 1 | Si | dentro |
| Faros delanteros | 1 | Si | uno roto | Direccionales | 0 | No | |
| Mascarilla | 0 | No | | Emblema | 0 | No | |
| Tapa Radiador | 1 | Si | | Tapa reserv. radiador | 0 | No | |
| Tapa aceite | 1 | Si | | Balloneta | 1 | Si | |
| Bateria | 1 | Si | | Pito | 1 | Si | |
| Sensor MAF. | 1 | Si | | Sensor IAC. | 1 | Si | |
| Bomba Inyección DIES. | 0 | NA | | Flauta Inyectores | 1 | Si | |
| Inyectores | 1 | Si | | Carburador | 0 | NA | |
| Depurador | 1 | Si | | Distribuidor | 0 | NA | |
| Bobina | 1 | Si | | Cables bujías | 1 | Si | |
| Motor Arranque | 1 | Si | | Alternador | 1 | Si | |
| Tapa Fusibles | 1 | Si | | Fusiblera | 1 | Si | |
| Cerebro | 1 | Si | | Motor plumas | 1 | Si | |
| Plumas | 1 | Si | 1 rota | Antena | 0 | No | |
| Chapa Capot | 1 | Si | | Capot | 1 | Si | |
| Zapitos capot | 1 | Si | | Retrovisor LH | 0 | No | |
| Manija puerta del. LH | 1 | Si | | Lamevidrio del. LH | 1 | Si | |
| Manija puerta post. Lh | 1 | Si | | Lamevidrio post. LH | 1 | Si | |
| Tapacubos LH | 0 | No | | Llantas LH. | 1 | Si | |
| Tapa combustible | 1 | Si | | Emblemas posteriores | 1 | Si | |
| Guardachoque posterior | 0 | No | | Placa posterior | 1 | Si | dentro |
| Faros posteriores | 0 | No | rotos | Alerón | 0 | No | |
| Llanta emergencia | 1 | Si | | Gata | 1 | Si | |
| Herramientas | 1 | Si | | Llave ruedas | 1 | Si | |
| Triangulos | 0 | No | | Botiquin | 0 | No | |
| Extintor | 0 | No | | Otros | 0 | No | |
| Manija post. RH | 1 | Si | | Lamevidrio Post. RH | 0 | No | |
| Manija del. RH | 1 | Si | | Lamevidrio del. RH | 1 | Si | |
| Retrovisor RH. | 1 | Si | roto | Tapacubos RH. | 0 | No | |
| Llantas RH. | 1 | Si | | Asientos | 1 | Si | |
| Cabeceras | 1 | Si | | Cinturones | 1 | Si | |
| Moquetas | 1 | Si | | Tapicerias puertas | 1 | Si | |
| Palanca | 1 | Si | | Bola Palanca | 1 | Si | |
| Tablero | 1 | Si | | Tablero instrumentos | 1 | Si | |
| Volante | 1 | Si | | Air Bags | 0 | No | rotos |
| Consola central | 1 | Si | | Perillas consola | 1 | Si | |
| Radio | 1 | Si | | Mascarilla | 1 | Si | |
| Encendedor cigarrillos | 1 | Si | | Gaveta | 1 | Si | |
| Mandos Vidrios electr. | 1 | Si | | Retrovisor interno | 0 | No | |
| Llaves | 0 | No | | Control alarma | 0 | No | |
| Amplificador | 0 | No | | Bajo | 0 | No | |
| Parlantes | 1 | Si | | Parrilla | 0 | No | |
| Barra Tiro | 0 | No | | Aros | 1 | Si | |

OBSERVACIONES

vehiculo con choque posterior compacto de piso y maletero destrozado techo aplastado air bak rotos

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla