



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1540

FECHA 2021-06-14 14:41:21

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	CHEVROLET	Modelo	SPARK
Clase		Version	SPARK LIFE 1.0 5P
Año Fab	2018	Placa	PCZ7200
Motor	B10S1172710093	Chasis	9GAMM6104JB022347
Color	ROJO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	Si	roto	Halogenos	0	No	
Rejillas	1	Si	roto	Placa Delantera	1	Si	
Faros delanteros	0	No	2rotos	Direccionales	0	No	
Mascarilla	1	Si	roto	Emblema	1	Si	roto
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	roto
Tapa aceite	0	No	rota	Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	roto
Sensor MAF.	1	Si		Sensor IAC.	1	Si	quemado
Bomba Inyección DIES.	0	NA		Flauta Inyectores	1	Si	quemado
Inyectores	1	Si	quemado	Carburador	0	NA	
Depurador	0	No	destrozado	Distribuidor	0	NA	
Bobina	1	Si	rota	Cables bujías	1	Si	rotos
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si		Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si	rota	Capot	1	Si	roto
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si		Lamevidrio post. LH	1	Si	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	1	Si	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	1	Si	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	1	Si	
Herramientas	1	Si		Llave ruedas	1	Si	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	0	No		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	1	Si	
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	1	Si		Mascarilla	0	No	
Encendedor cigarrillos	0	No		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	0	No		Retrovisor interno	1	Si	
Llaves	1	Si		Control alarma	1	Si	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

vehículo con choque frontal daños graves en u de radiadores los dos están rotos, partido la base del múltiple de inyección e incendio de motor.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES