



# INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 1576

FECHA 2021-07-29 11:42:40

## DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	Great Wall	Modelo	Wingle
Clase	Particular	Version	Wingle 4x4
Año Fab	2021	Placa	GTG9704
Motor	GW4D20D200301506	Chasis	8L4DBE174MC000972
Color	PLATEADO		

## DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	Si	roto	Halogenos	0	No	
Rejillas	0	No		Placa Delantera	1	Si	
Faros delanteros	0	No		Direccionales	0	No	
Mascarilla	0	No		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	0	No		Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	1	Si		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	0	NA		Cables bujías	0	NA	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	0	No		Fusiblera	0	No	
Cerebro	0	No		Motor plumas	1	Si	
Plumas	0	No		Antena	0	No	
Chapa Capot	0	No		Capot	1	Si	roto
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	0	No	
Manija puerta del. LH	0	No		Lamevidrio del. LH	0	No	
Manija puerta post. Lh	0	No		Lamevidrio post. LH	1	Si	roto
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	1 no esta
Tapa combustible	0	No		Emblemas posteriores	1	Si	
Guardachoque posterior	1	Si	doblado	Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	0	No	
Herramientas	0	No		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	0	No		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	0	No	rotos
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	1	Si		Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	1	Si		Gaveta	1		
Mandos Vidrios electr.	0	No		Retrovisor interno	0	No	
Llaves	1	Si		Control alarma	1	Si	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	1falta

## OBSERVACIONES

Choque lateral izquierdo vehiculo destrozado en ese lado cabina partidas sin puertas  
SE RECOMIENDA LA CHATARRIZACION

Atentamente

---

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Santiago Garcia