



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 2076

FECHA 2022-08-10 00:51:33

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	CHEVROLET	Modelo	D MAX
Clase	Particular	Version	D-MAX CRDI 2.5 CD 4X2 TM
Año Fab	2022	Placa	GTJ9978
Motor	8LBETF3P7N0004398	Chasis	8LBETF3P7N0004398
Color	VINO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	0	No		Halogenos	0	No	
Rejillas	1	Si	roto	Placa Delantera	0	No	
Faros delanteros	0	No		Direccionales	1	Si	
Mascarilla	0	No		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	1	Si		Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	1	Si		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	0	NA		Cables bujías	0	NA	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si	roto	Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si		Capot	1	Si	
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si		Lamevidrio post. LH	1	Si	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	1	Si	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	1	Si	
Herramientas	1	Si		Llave ruedas	1	Si	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	1	Si		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si	roto	Tablero instrumentos	1	Si	roto
Volante	1	Si	roto	Air Bags	0	No	2roto
Consola central	1	Si	roto	Perillas consola	1	Si	roto
Radio	1	Si		Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	1	Si	roto	Gaveta	1	Si	roto
Mandos Vidrios electr.	1	Si		Retrovisor interno	1	Si	roto
Llaves	0	No		Control alarma	0	No	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

VEHICULO CO FUERTE IMPACTO EN SU FRONTAL, AFECTACIONES EN RADIADORES, GUARDACHOQUE , ENTRE OTROS
POSIBLES AFECTACION EN SU MOTOR SISTEMA DE AIRBAGS REVENTADOS

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla