



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 2229

FECHA 2023-02-07 20:22:53

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	KIA	Modelo	SOLUTO
Clase	Particular	Version	SOLUTO LX 1.4 4P 4X2 TM
Año Fab	2020	Placa	GTG1923
Motor		Chasis	LJD0AA29AL0110066
Color	AZUL		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	0	No		Halogenos	0	No	
Rejillas	1	Si		Placa Delantera	0	No	
Faros delanteros	0	No		Direccionales	0	No	
Mascarilla	0	No		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	1	Si		Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	0	NA		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	1	Si		Cables bujías	1	Si	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si	roto	Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si	1 falta	Antena	0	No	
Chapa Capot	1	Si		Capot	1	Si	
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si		Lamevidrio post. LH	1	Si	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	1	Si	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	1	Si		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	0	No	
Herramientas	1	Si		Llave ruedas	0	No	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	0	No		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	1	Si		Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	0	No	2rotos
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	1	Si		Mascarilla	1	Si	
Encendedor cigarrillos	1	Si		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	1	Si		Retrovisor interno	1	Si	roto
Llaves	1	Si		Control alarma	1	Si	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

VEHICULO CO FUERTE IMPACTO EN SU FRONTAL, AFECTACIONES EN RADIADORES, GUARDACHOQUE , ENTRE OTROS
POSIBLES AFECTACION EN SU MOTOR SISTEMA DE AIRBAGS REVENTADOS

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla