



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 2261

FECHA 2023-02-08 23:50:26

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	CHEVROLET	Modelo	D MAX
Clase	Particular	Version	CRDI STD 3.0 CD 4X2 TM DIESEL
Año Fab	2020	Placa	GTG5729
Motor	4JK1UM6170	Chasis	8LBETF3WXL0004500
Color	BLANCO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	Si		Halogenos	0	No	
Rejillas	1	Si		Placa Delantera	0	No	
Faros delanteros	0	No		Direccionales	0	No	
Mascarilla	0	No		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	1	Si		Sensor IAC.	1	Si	
Bomba Inyección DIES.	0	NA		Flauta Inyectores	1	Si	
Inyectores	1	Si		Carburador	0	NA	
Depurador	1	Si		Distribuidor	0	NA	
Bobina	1	Si		Cables bujías	1	Si	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	1	Si	roto	Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si		Capot	1	Si	
Zapitos capot	1	Si		Retrovisor LH	0	No	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si		Lamevidrio post. LH	1	Si	
Tapacubos LH	0	No		Llantas LH.	1	Si	
Tapa combustible	1	Si		Emblemas posteriores	1	Si	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	0	No		Alerón	0	No	
Llanta emergencia	1	Si		Gata	1	Si	
Herramientas	1	Si		Llave ruedas	1	Si	
Triangulos	0	No		Botiquin	0	No	
Extintor	1	Si		Otros	0	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	0	No		Tapacubos RH.	0	No	
Llantas RH.	-1	Si		Asientos	1	Si	
Cabeceras	1	Si		Cinturones	1	Si	
Moquetas	1	Si	solo 2	Tapicerias puertas	1	Si	
Palanca	1	Si		Bola Palanca	1	Si	
Tablero	1	Si		Tablero instrumentos	1	Si	
Volante	1	Si		Air Bags	0	No	rotos
Consola central	1	Si		Perillas consola	1	Si	
Radio	0	No		Mascarilla	0	No	
Encendedor cigarrillos	0	No		Gaveta	1	Si	
Mandos Vidrios electr.	1	Si		Retrovisor interno	0	No	
Llaves	1	Si		Control alarma	1	Si	
Amplificador	0	No		Bajo	0	No	
Parlantes	1	Si		Parrilla	0	No	
Barra Tiro	0	No		Aros	1	Si	

OBSERVACIONES

VEHICULO CON FUERTE IMPACTO EN SU FRONTAL, Y VOLCAMIENTO AFECTACIONES EN RADIADORES, GUARDACHOQUE , ENTRE OTROS POSIBLES AFECTACION EN SU MOTOR SISTEMA DE AIRBAGS REVENTADOS

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: Teddy Vintimilla