



INVENTARIO DE VEHÍCULOS NO. 5

FECHA 2020-01-22 11:33:50

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	CHEVROLET	Modelo	GRAND VITARA
Clase	Particular	Version	2.0L 5P DLX TM 4X2
Año Fab	2016	Placa	PCR2531
Motor	J20A833954	Chasis	8L6CSV368GM001452
Color	PLATEADO		

DETALLE

Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación	Parte / Pieza	Cant.	¿Tiene?	Observación
Guardachoque del.	1	No		Halogenos	1	No	
Rejillas	1	No		Placa Delantera	1	Si	suelta
Faros delanteros	1	Si	uno suelto	Direccionales	1	NA	
Mascarilla	1	No		Emblema	0	No	
Tapa Radiador	1	Si		Tapa reserv. radiador	1	Si	
Tapa aceite	1	Si		Balloneta	1	Si	
Bateria	1	Si		Pito	1	Si	
Sensor MAF.	1	Si		Sensor IAC.	1	Si	
Flauta Inyectores	1	Si		Inyectores	4	Si	
Depurador	1	Si	roto	Bobina	4	Si	
Motor Arranque	1	Si		Alternador	1	Si	
Tapa Fusibles	1	Si		Fusiblera	1	Si	
Cerebro	1	Si		Motor plumas	1	Si	
Plumas	3	Si		Antena	1	Si	
Chapa Capot	1	Si	dañado	Capot	1	Si	dañado
Zapitos capot	2	Si		Retrovisor LH	1	Si	
Manija puerta del. LH	1	Si		Lamevidrio del. LH	1	Si	
Manija puerta post. Lh	1	Si		Lamevidrio post. LH	1	Si	
Tapacubos LH	2	Si		Llantas LH.	2	Si	
Tapa combustible	2	Si	int y ext	Emblemas posteriores	2	Si	
Guardachoque posterior	1	Si		Placa posterior	1	Si	
Faros posteriores	2	Si		Llanta emergencia	1	Si	
Gata	1	No		Herramientas	1	No	
Llave ruedas	1	No		Triangulos	1	No	
Botiquin	1	No		Extintor	1	No	
Manija post. RH	1	Si		Lamevidrio Post. RH	1	Si	
Manija del. RH	1	Si		Lamevidrio del. RH	1	Si	
Retrovisor RH.	1	Si		Tapacubos RH.	2	Si	
Asientos	3	Si		Cabeceras	4	Si	
Cinturones	5	Si		Moquetas	6	Si	
Tapicerias puertas	4	Si		Palanca	1	Si	
Bola Palanca	1	No		Tablero	1	Si	dañado
Tablero instrumentos	1	Si		Volante	1	Si	
Air Bags	2	Si	reventados	Consola central	1	Si	roto
Perillas consola	3	Si		Radio	1	Si	
Mascarilla	1	No		Encendedor cigarrillos	1	No	
Gaveta	1	Si		Mandos Vidrios electr.	1	Si	
Retrovisor interno	1	Si		Llaves	1	Si	
Control alarma	1	Si		Aros	4	Si	originales

OBSERVACIONES

EL VEHICULO PRESENTA IMPACTO FRONTAL FUERTE CON DAÑOS GRAVES EN SU ESTRUCTURA (CHASIS CON DESVIO), FACHADA DELANTERA AFECTADA, FRONTAL DEFORMADO, LATERAL DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO AFECTADOS, EN EL INTERIOR TABLERO TAPICERIAS Y ACCESORIOS AFECTADOS, PRESENTA DAÑOS MECANICOS EN SISTEMA DE A/ACONDICIONADO, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE FRENOS, REVENTADO EL SISTEMA AIRBAG, Y MAS AUN POR VERIFICAR UNA VEZ DESARMADO EL MISMO.

Atentamente

Offerschocados Cia. Ltda.

Elaborado por: PAUL SANTIAGO ASTUDILLO GUIMARAES